UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA I ZBROJENIA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH:
1. W przypadkach nieopisanych na rysunku należy stosować zasady zgodne z pkt. 8 normy PN-B-03264:2002.
2. Wymiary otworów podawane są po zewnętrznym obrysie prętu.
3. Krzywizna stążek i belek należy tworzyć 15 mm.
4. Wszystkie środnie wewnętrzne zagięć prętów należy dobierać zgodnie z pkt. 8.1.3 normy PN-B-03264:2002.
5. Wymiary na otworach, ich zagięcia i długość haki powinny być zgodne z pkt. 8.1.3 normy PN-B-03264:2002.
6. Kolejność betonowania warstw przy stropnicach w płycie według poniższego schematu.


w 1 warstwie płytowo
w 2 warstwach
w 1 warstwie żebrowo
w 2 warstwach
w 3 warstwach
w 1 warstwie
w 2 warstwach
w 3 warstwach
w 1 warstwie
w 2 warstwach
w 3 warstwach
w 1 warstwie